



Plan 01




Plan 02



ガラスが大きくなるため、工場にて、ガラスにWfoilを水貼り後、数日館乾燥し、現場搬入・取付

Plan 03



Plan 04

